

เอกสารประกอบหลักฐานหมวดที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2 – 4.2.1

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีแนวทาง ดังนี้

4.2.1 (1) การกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสียและจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล

ได้กำหนดให้นายราเชนทร์ ยอดบุรี เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและจัดการ
น้ำเสีย และมีพนักงานทำความสะอาดเป็นผู้ดูแลถังดักไขมัน ทั้งนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้จัดพื้นที่สำหรับให้บุคลากรพักรับประทานอาหาร โดยมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาด
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลความสะอาด โดยกำหนดให้มีการตักตะกอนหรือเศษอาหารจากถังทุกสัปดาห์
ตารางบันทึกการทำทำความสะอาดถังดักไขมัน

๓

๔. คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย ประกอบด้วย

๔.๑	นางรัตนพา	พันธ์ศรี	ประธานกรรมการ
๔.๒	นางสาวอมรรัตน์	ศรีละออ	กรรมการ
๔.๓	นายราเชนทร์	ยอดบุรี	กรรมการ
๔.๔	นางสาวพรวิรัช	ทองกลิ้ง	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่

๑. กำหนดแนวทางการรวบรวม คัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
ส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ และรณรงค์การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การบริหารจัดการขยะ จัดทำเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภท บันทึกปริมาณขยะรายเดือน
เป็นประจำทุกเดือน
๓. ศึกษาองค์ประกอบและปริมาณของน้ำเสีย และแนวทางจัดการน้ำเสียในสำนักงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกการตัดคราบน้ำมันและไขมัน

ปี	สัปดาห์	ปกติ/ดำเนินการ						ผิดปกติ		
		ที่	วันที่	การตัดคราบน้ำมันไขมัน	การตัดเศษอาหาร	สภาพดี/หอน้ำล้น/ปกติ/ผิดปกติ	สภาพดี/ถังเต็ม/ปกติ/ผิดปกติ/ล้างถัง	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตรวจเช็ค	กำหนดเสร็จในการแก้ไขปัญหา
ม.ค.	1	9	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	8 ธก ๖๖
	2	15	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	15 ธก ๖๖
	3	22	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	22 ธก ๖๖
	4									
ก.พ.	1	5	กย ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	5 กย ๖๖
	2	12	กย ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	12 กย ๖๖
	3	19	กย ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	19 กย ๖๖
	4	26	กย ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	26 กย ๖๖
มี.ค.	1	3	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	3 ธก ๖๖
	2	10	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	10 ธก ๖๖
	3	17	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	17 ธก ๖๖
	4	24	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	24 ธก ๖๖
เม.ย.	1	7	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	7 ธก ๖๖
	2	14	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	14 ธก ๖๖
	3	21	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	21 ธก ๖๖
	4	28	ธก ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	28 ธก ๖๖
พ.ค.	1	16	พค ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	16 พค ๖๖
	2	23	พค ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	23 พค ๖๖
	3									
	4									
มิ.ย.	1	3	มิย ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	3 มิย ๖๖
	2	10	มิย ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	10 มิย ๖๖
	3	17	มิย ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	17 มิย ๖๖
	4	24	มิย ๖๖	/	/	ปกติ	ถังว่าง	อิตฉิโน	ทำของ ๑๖๐๐	24 มิย ๖๖



ผู้รับผิดชอบดูแลและจัดการน้ำเสีย